

Исх. № 01-14/525 от «27» июня 2023г.

КУП «ЖКХ Первомайского района
г. Минска»

220049, г. Минск, ул. Кедышко 27

О необходимости выполнении работ

Настоящим письмом сообщаем, что в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию запорно-переговорных устройств выявлены неисправности входных групп:

- подъезда №4 дома №1/1 по улице 50 Лет Победы – просело дверное полотно, створка упирается в порог. Необходимо выполнение слесарных/сварочных работ;
- подъезда №3 дома №23 по улице 50 Лет Победы – просело дверное полотно, створка упирается в порог. Необходимо выполнение слесарных/сварочных работ;
- подъезда №1 дома №4 по улице Беляева – деформация/коррозия дверных петель, необходимо выполнить чистку, смазку и регулировку петель входной дверной группы;
- подъезда №2 дома №5В по улице Гинтовта – просело дверное полотно, створка упирается в порог. Необходимо выполнение слесарных/сварочных работ;
- подъезда №11 дома №58 по улице Городецкой – просело дверное полотно, створка упирается в порог. Необходимо выполнение слесарных/сварочных работ;
- подъезда №1 дома №62 по улице Городецкой – механический износ дверного доводчика, вытекло техническое масло, регулировка невозможна, необходима замена;
- подъезда №1 дома №30Б по улице Калинина – коррозия дверных петель, необходимо выполнить чистку, смазку и регулировку петель входной дверной группы;
- подъезда №1 дома №40/2 по улице Калиновского – деформация/коррозия дверных петель, необходимо выполнить чистку, смазку и регулировку петель входной дверной группы;
- подъезда №2 дома №9 по улице Карбышева – отсутствует дверной доводчик, необходима установка;
- подъезда №1 дома №12 по улице Кнорина – деформация/коррозия дверных петель, необходимо выполнить чистку, смазку и регулировку петель входной дверной группы, рихтовку дверного полотна;
- подъезда №1 дома №4 по Логойскому тракту – деформация/коррозия дверных петель, необходимо выполнить чистку, смазку и регулировку петель входной дверной группы, а также рихтовку дверного полотна;
- подъезда №5 дома №17 по улице Никифорова – механический износ дверного доводчика, вытекло техническое масло, регулировка невозможна, необходима замена;
- подъезда №5 дома №17 по улице Никифорова – механический износ дверного доводчика, вытекло техническое масло, регулировка невозможна, необходима замена; коррозия дверных петель, необходимо выполнить чистку и смазку петель входной дверной группы;

- подъезда №3 дома №3/1 по улице Парниковой – деформация дверного полотна, необходимо выполнение слесарных/сварочных работ;

- подъезда №1 дома №1 по улице Рогачевской – деформация/коррозия дверных петель, необходимо выполнить чистку, смазку и регулировку петель входной дверной группы;

- подъезда №3 дома №24 по улице Руссиянова – деформация/коррозия дверных петель, необходимо выполнить чистку, смазку и регулировку петель входной дверной группы;

- подъезда №2 дома №7 по улице Садовой – механический износ дверного доводчика, вытекло техническое масло, регулировка невозможна, необходима замена;

- подъезда №2 дома №22 по улице Тикоцкого – деформация/коррозия дверных петель, необходимо выполнить чистку, смазку и регулировку петель входной дверной группы;

- подъезда №1 дома №26 по улице Тикоцкого – просело дверное полотно, створка упирается в порог. Необходимо выполнение слесарных/сварочных работ;

- подъезда №1 дома №2 по улице Шафарнянской – механический износ дверного доводчика, вытекло техническое масло, регулировка невозможна, необходима замена; коррозия дверных петель, необходимо выполнить чистку и смазку петель входной дверной группы.

Вышеуказанные работы не предусмотрены договором на техническое обслуживание запорно-переговорных устройств и не выполняются нашим предприятием, ввиду чего просим организовать их выполнение.

О принятых мерах просим проинформировать по адресу 220113, г. Минск, ул. Мележа 3, оф. 406

С уважением,
начальник управления
технического обслуживания и
ремонта ЗПУ ООО «СТРОЙМИР»



С.Н.Кулик