

исх. № 01-Н/44 от 24.01.2024

Директору КУП  
«ЖКХ Фрунзенского района  
г. Минска»

ул. Притыцкого д. 59  
220121, г. Минск

О необходимости выполнения работ

Настоящим письмом информируем, что в ходе выполнения заявок ЕДС № 2398.17.220124 по адресу: ул. М. Лынькова д. 87 корп. 2 п. 5 и № 913.1.120124 по адресу: пр-т Пушкина 29 под. 3, представителями ООО «СТРОЙМИР» проведено обследование дверной группы, составлен акт обследования и направлен в ваш адрес для принятия мер по выполнению работ.


По результатам осмотра необходимо выполнить работы по замене дверного доводчика/сварочные работы/слесарные работы.

Вышеуказанные работы не предусмотрены договором оказания услуг на техническое обслуживание запорно-переговорных устройств и не выполняются нашим Предприятием.

Приложение: Акт(ы) обследования на 2 л. в 1 экз.

Начальник  
отдела абонентского обслуживания

И.Н.Коноплицкая



# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

г. Минск

20.01.2024г.

Настоящий акт составлен ООО «СТРОЙМИР» в лице заместителя начальника управления ТО и ремонта ЗПУ – начальника отдела ТО и ремонта ЗПУ Королевича А.А., кладовщика Федченко В.В., исполнителя работ по техническому обслуживанию \_\_\_\_\_, о том, что при выполнении работ по техническому обслуживанию запорно-переговорных устройств (ЗПУ) жилого дома по адресу Пучкина 29 ПЗ район Фрунзенский проведен осмотр дверного доводчика.

В результате осмотра установлено: доводчик входной двери подъезда имеет механический износ, техническое масло вытекло, регулировке не подлежит. Вывод: устранение неисправности в рамках технического обслуживания не представляется возможным, в связи с чем необходимо выполнить работы по замене доводчика, установленного на входной двери подъезда.

Зам. начальника УТОиР ЗПУ

Кладовщик

Исполнитель работ  
по техническому обслуживанию

Королевич А.А.

Федченко В.В.

Асенов А.А.



# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

г. Минск

22.01.2028г.

Настоящий акт составлен ООО «СТРОЙМИР» в лице заместителя начальника управления ТО и ремонта ЗПУ – начальника отдела ТО и ремонта ЗПУ Королевича А.А., кладовщика Федченко В.В., исполнителя работ по техническому обслуживанию Аксеевского И.Б., о том, что при выполнении работ по техническому обслуживанию запорно-переговорных устройств (ЗПУ) жилого дома по адресу Лынка 87к2 и. 5 район Фрунзенский проведен осмотр дверного доводчика.

В результате осмотра установлено: доводчик входной двери подъезда имеет механический износ, техническое масло вытекло, регулировке не подлежит.

Вывод: устранение неисправности в рамках технического обслуживания не представляется возможным, в связи с чем необходимо выполнить работы по замене доводчика, установленного на входной двери подъезда.

Зам. начальника УТОиР ЗПУ

Кладовщик

Исполнитель работ  
по техническому обслуживанию

Королевич А.А.

Федченко В.В.

Аксеевский