

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кварц-авто сервис»

220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загородный переулок, д.58Б, комн. 26,
Р/с ВУ31PJCB30120642951000000933 в «Приорбанк» ОАО
220002, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 31А БИК PJCBVY2X
УНП 190664229, ОКПО 37678263
тел. 355-20-61

Исх. № 01-10/4 от 08.01 2024 г.

Директору КУП
«ЖКХ Первомайского района
г.Минска»
ул. Кедышко, 27,
220049 г. Минск

Текущий ремонт (замена доводчиков)

ООО «Кварц-авто сервис» оказывает услуги по техническому обслуживанию запорно-переговорных устройств (ЗПУ) на основании заключенных договоров с собственниками (нанимателями) квартир на территории КУП «ЖКХ Первомайского р-на г.Минска».

В результате проведения работ по техническому обслуживанию ЗПУ были выявлены адреса жилых домов, по которым необходимо выполнить работы по замене доводчиков:

1.ул. Калиновского 57 корп.2 Под.4

Работы по замене доводчиков на дверях, установленных в подъезде включены в перечень видов работ по текущему ремонту жилищного фонда и выполняется за счет средств собственников (Приложение №2 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5 (в редакции постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь №14 от 17.09.2019г.).

Копия акта обследования на 1 листе прилагается.

Для информирования клиентов, просим предоставлять информацию о результатах работы на электронный адрес: info@k-a-s.by

С уважением,
Директор ООО «Кварц-авто сервис»



У. Л. Ващёнок

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

г. Минск


08.01 2023⁴г.

Настоящий акт составлен ООО «Кварц-авто сервис» в лице исполнителя работ по техническому обслуживанию Тилимов С.А. о том, что при выполнении работ по техническому обслуживанию запорно-переговорного устройства (ЗПУ) жилого дома по адресу: ул. Кашиновского д. 57 кор. 2 кв. 4 проведен осмотр дверного доводчика.

В результате осмотра установлено: доводчик входной двери подъезда имеет износ, вытекло техническое масло, не подлежит регулировке.

Вывод: устранение неисправности в рамках технического обслуживания не представляется возможным, в связи с чем необходимо выполнить работы по замене доводчика, установленного на входной двери подъезда.

исполнитель работ
по техническому обслуживанию


Тилимов С.А.