

А К Т

В результате обследования:

«01» 02 2022г.

г. Минск

Комиссия в составе:

Земцов З. Ю.
Ст. мастер Суша О. В.
Мастер Сысоева Н. В.

Произвела обследование по адресу: Рокоссовского, 158-54

В результате обследования установлено:

На кровле
наблюдается конструкция крепления
выполняется ссычу талей 1 воя в
выполняется ссычу талей 1 воя в
приводит к образованию на
кровле большого количества воя
при таянии снега и наледя.
Обнаружено нарушение герме-
тичности кровельного покрытия
на стыках наклея (рустик) что
привело к заливанию ввар'тиром
при таянии снега и наледя.
Требуется монтаж кровельного
покрытия и выравнивание покр.
слоя на кровле.
Удаление снега с кровли
в ходе работ в течение текущего сезона
в Ленинском районе г. Минска
на 2023г.

Подписи комиссии:

Земцов З. Ю.
Ст. мастер Суша О. В.
Мастер Сысоева Н. В.

Земцов З. Ю.
Суша О. В.
Сысоева Н. В.

