

Акт
обследования

Комиссия в составе: Начальника мхс-97 Курникова Г.А.

Мастера мхс-97 Исламов Р.О., мастера мхс-97

Цириков И.П.

по результатам обследования. произведенного

« 18 » 12 2019 г. составила настоящий акт о следующем:

Обследование сис-м отаплив жилого
дома № 80/2 по ул. Тимирязева, Меск
Фер 4/1

При визуальном осмотре установлено:

Специальными мхс-97 проверено
обследование СО в теплотрассе котла
указанного жилого дома в ходе которого
установлено: воздуха в сис-ме нет,
тем-ра теплоносителя сист. теплотр.
норму графику наружного воздуха и
составляет:

$T_{\text{нор.}} = 42,8^{\circ}\text{C}$

$T_{\text{отр}} = 36^{\circ}\text{C}$

$T^{\circ}\text{C нар.возд.} = +7$

Комиссия считает:

Сис-ма отаплив по адресу:
ул. Тимирязева 80/2 работает исправно

Комиссия:

Г.А. Курников
Р.О. Исламов
И.П. Цириков

Курников Г.А.
Исламов Р.О.
Цириков И.П.