

АКТ № 03/10-1 от 19.10.23

Обследования по факту залития

Составлен комиссией: Ст. мастер ЖЭУ РУП ЖКХ

Васюкевич С.Е.
фамилия, имя, отчество

РКО и РЗС ЖЭС №3 ст. мастер А.В.Рублевский А.Н.
фамилия, имя, отчество

по результатам обследования залитой квартиры № 13, расположенной на 1 этаже дома № 24 по улице Подерн

При визуальном осмотре установлено, что залитие произошло из помещения

кухни кв. № 15, которая расположена на первом этаже
наименование помещения указать расп. кв-ры по отношению к залитой

Залитие произошло водой
указать вид жидкости, которой произошло залитие

В результате залития потолок - отслоился по шпательному
подробно зафиксировать последствия залития

стены - отслоился краской по штукатурке в нескольких
местах.

При обследовании кв. № 15 из которой произошло залитие установлено:

не герметизация оконного проема на стыке
указать неисправность или причину по которой произошло залитие
от отрыва от стены.

Комиссия считает, что компенсация ущерба от залития должна производиться за счет

кв 15 Рублевский Михаил Васильевич
указать конкретное лицо с Ф.И.О.

Дефектный акт будет составлен после окончательного просыхания залитых поверхностей при условии предоставления доступа в квартиру, помещение.

Акт составлен в 3-х экземплярах.

1-й экз. находится в ЖЭС-3 у ст. мастера Васюкевича С.Е.

С актом ознакомлен и 2-й экз. получил

Рублевский А.Н.
фамилия, инициалы, роспись потерпевшего

С актом ознакомлен и 3-й экз. получил

Васюкевич С.Е.
фамилия, инициалы, роспись виновного

Ст.мастер

РКО и РЗС А.В.Р.

Васюкевич С.Е.

Рублевский А.Н.