

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель  
директора – главный инженер  
Тишкевич С.Э.



Комиссия в составе представителей: начальника ЖЭС № 40 ГП «ЖЭУ № 4 Центрального района г. Минска» А.А.Самусенко, мастера ЖЭС № 40 ГП «ЖЭУ № 4 Центрального района г. Минска» П.В. Белобокого, мастера ЖЭС № 40 ГП «ЖЭУ № 4 Центрального района г. Минска» О.Г. Ровбо, во исполнение заявки 838.9.220723 составила акт обследования фасада ж/д 3 ул. Мясцовская.

Обследованием 10 апреля 2024 в период 11:05-11:30 установлено.

Указанный в заявке фрагмент фасада находится на нижнем, горизонтальном участке карниза, расположенном выше отметки площадок над лоджиями верхнего, 9го этажа(выше +27,0). Представляет из себе вздутия, шелушения отделочного слоя с незначительными по площади(суммарно- не более 0,24м.кв) участками опадения. Дефекты малоразличимы с уровня тротуара, не искажают архитектурного решения здания и не несут угрозы несущей способности конструкций зданий. За период наблюдения площадь повреждений не увеличилась, увлажнения не происходит.

Учитывая место расположение поврежденного участка, устранение дефекта возможно с использованием подъемных механизмов(типа АПП-30 и аналогичные) либо промышленными альпинистами.

Установка подъемника, с выносными опорами, учитывая вес (более 10000кг), без нарушения имеющихся элементов благоустройства и пешеходных дорожек, выполненных из мелкоштучной тротуарной плитки, невозможна. Устранение промышленными альпинистами потребует нескольких рабочих смен, что вызвано местом расположения, необходимостью подготовки к работе с демонтажом/монтажом отливов, временным перерывом перед покраской отремонтированных мест.

Комиссия считает, что в настоящее время, учитывая высокие затраты, выполнение работ по устранению малозначительных дефектов экономически нецелесообразно.

Начальник  
Мастер  
Мастер

А.А. Самусенко  
О.Г. Ровбо  
П.В. Белобокий