

исх. № 01-11/539 от 06.05.2024

Директору КУП
«ЖКХ Ленинского района г. Минска»

ул. Полевая д. 24
220006, г. Минск

О необходимости выполнения работ

Настоящим письмом информируем, что в ходе выполнения заявок ЕДС № 2335.5.040524 по адресу: пр-т Рокоссовского д. 114 под. 1, представителями ООО «СТРОЙМИР» проведено обследование дверной группы, составлен акт обследования и направлен в ваш адрес для принятия мер по выполнению работ.

По результатам осмотра необходимо выполнить работы по ремонту металлической двери (смазка петель) и замене доводчика.

Вышеуказанные работы не предусмотрены договором оказания услуг на техническое обслуживание запорно-переговорных устройств и не выполняются нашим Предприятием.

Приложение: Акт(ы) обследования на 1 л. в 1 экз.

Начальник клиентского отдела



И.Н.Коноплицкая

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

115

г. Минск

06.08.2024

Настоящий акт составлен ООО «СТРОЙМИР» в лице заместителя начальника управления ТО и ремонта ЗПУ – начальника отдела ТО и ремонта ЗПУ Королевича А.А., кладовщика Любошенко Н.А., исполнителя работ по техническому обслуживанию Веринский А.В. о том, что при выполнении работ по техническому обслуживанию запорно-переговорных устройств (ЗПУ) жилого дома район Ленинский по адресу Рокоссовского 14 под. 1 проведен осмотр Металлической двери.

В результате осмотра установлено: необходимо сменить петли и замки доводчика

Вывод: устранение неисправности в рамках технического обслуживания не представляется возможным, в связи с чем необходимо выполнить работы по смене петель блочной двери и замене доводчика

Зам.начальника управления ТО и ремонта ЗПУ

Королевич А.А.

Кладовщик

Любошенко Н.А.

Исполнитель работ по техническому обслуживанию

Веринский А.В.