

АКТ  
обследования

« 3 » августа 2020 г. \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

г. Бобруйск

Комиссией в составе:

инженер-теплотехник Дрошинов А.С.  
зам. начальника ГОО Ует шах "Бобруйскмилнаш" -  
Арефьев Д.А., главный инженер управления шах Кожанова Ч.В.,  
зам. главного инженера Ует шах "Бобруйскмилнаш" -  
Бизун С.В., главный инженер шах Сороко В.И.

проведено обследование здания ул. Ульяновская д. 49, кв. 50  
(указать адрес)

В результате обследования выявлено:

Температура горячей воды в кв. 50 (кухня)  
составила  $48^{\circ}\text{C}$ , после чего явственно чувствуется  
тепло, не до конца просущаяся, размер температур  
в кв. 8 по показаниям выше.

В радиатор отопительного прибора явственно чувствуется  
отсутствие.

Температура горячей воды в кв. 20 (квартира  
расположена по адресу кв. 50) составила  $50^{\circ}\text{C}$ ,  
что соответствует соц. стандарту (ванная).

Температура горячей воды в кв. 42 (квартира  
расположена по адресу кв. 50) составила  $53^{\circ}\text{C}$ ,  
что соответствует соц. стандарту

Члены комиссии:

(подпись)	Дрошинов А.С.
(подпись)	Арефьев Д.А.
(подпись)	Визун С.В.
(подпись)	Сороко В.И.
(подпись)	Дмитриев И.А.

инженер кв. 20  
Кожанова А.В.

инженер кв. 42  
Бизун С.В.