

АКТ

« 11 » ноября, 2019 года

г. Минск

Комиссия в составе: начальник МДС-70 Самуэлев А.П.
член МДС-70 Ушаев К.И.
член МДС-70 Селевко Е.Г.

произвела обследование жилого дома № 56 к. 1 квартиры № 287
 по ул. (пр.) Пискарев

В присутствии нашлы кв 284 Чукаринский А.И.
 по вопросу течи козырька лоджии

Дом 19 83 г. постройки. Капитальный ремонт (не) производился

В результате обследования установлено: квартира находится на 12 этаже
12 этажного панельного (кирпичного) дома; квартира состоит из 2 комнат

В результате обследования установлено:

при обследовании козырька лоджии нижней
 комнаты Р = 14 см, установлено что на
 лоджии на потолке была мокрая
 следы затопления.

При обследовании козырька лоджии на
 кровле, установлено что козырек лоджии
 отрезанной трубой (звеном д. 90) порезанной
 организацией. В результате обследования
 установлено, что произошедшее разгерметиза-
 ция (отслоение) прилегающей кровельной
 мембраны к стене.

Вывод: необходимо выполнить ремонтные
 работы прилегающей козырька лоджии на
 кровле организацией выполняющей ремонт.
 козырька в рамках гарантийных обязательств.
 Акт направить в КУД МКХ.

Начальник
МДС-70
МДС-70

С.И.
С.И.
С.И.

Самуэлев
Ушаев К.И.
Селевко Е.Г.