

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель  
(заместитель) ЖЭУ

« 2 » 20 г.

АКТ

обследования бытового залития в жилом доме  
по ул. Молодежная 9/14

« 6 » сентября 2024 г.

а.г. Погорушье  
(населенный пункт)

Комиссия в составе: Нач. участка Рязанский П.В.

составили настоящий акт на основании бытового залития в квартирах  
№ 14 по ул. Молодежной, происшедшего « 5 » сентября 2024 г.  
Установлено, что:

1. причиной залития является протекание отопительного  
прибора на соединении

2. виновной стороной залития является

3. Квартира № \_\_\_\_\_ имеют повреждения согласно табл. 1.

4. Для восстановления квартир требуется выполнение работ согласно табл. 2.

5. Эксплуатация залитых квартир № \_\_\_\_\_ производилась

Таблица 1  
к акту обследования бытового  
залития

ПЕРЕЧЕНЬ

дефектов, выявленных в процессе бытового залития  
по ул. Молодежная 9/14.

Наименование помещений (квартир)	Наименование элементов и систем, получивших повреждения	Ед. изм.	Количество	Характеристика повреждения элементов, систем
Кухня	Стена	м <sup>2</sup>	1,9	изменение цвета обоев

ВЫВОДЫ:

Причиной бытового залития помещений является протекание отопительного  
прибора на соединении

Виновной стороной в бытовом залитии помещений является

Комиссия:

Нач. участка

подпись

подпись

подпись

Рязанский П.В.

подпись

подпись

С актом ознакомлены:

Наниматель (собственник) квартиры № 14

Наниматель (собственник) квартиры №

Белосова Г.П.  
(подпись, фамилия, инициалы)