

Акт
обследования

Комиссия в составе: Нагайкин тэс-97 Курнизов Г.А.
мастера тэс-97 Минаев Д.С., мастера
тэс-97 Гусев В.Р.

по результатам обследования, произведенного
« 11 » 11 2019 г. составила настоящий акт о следующем:

Обследование сис-м гвс жилого дома
№12/7 по ул. Мех. Урашени по вопросу
отсутствия гвс

При визуальном осмотре установлено:

Счетчик воды ГР "МЭУ №4" полностью
работает по режиму запорной арматуры
по коммунальному вводу.
После проведения коммунального
работ, сис-м гвс работает исправно.
Тем-ра гвс соотв. соотв. стандарту
Республики Беларусь и соотв. 50°C.

Комиссия:

Нагайкин тэс-97 Г.А. Курнизов Г.А.
Мастер тэс-97 Д.С. Минаев Д.С.
Мастер тэс-97 В.Р. Гусев В.Р.