

**АКТ
обследования по факту залития**

«25» января 2023 г.

Комиссия в составе:

Зам. начальника УКР "Витебское ГЖХ" Орынский гр.п. Верещинский Г.
Главный инженер ООО "Дельта" Казюра В.В.
Собственник и квартирь Пилеуская Л.Е.

составили настоящий акт о следующем:

залитая квартира (помещение) № 15, расположена на 5 этаже дома № 28 по
ул. Ивана Сергеева в г. Орше.

При визуальном осмотре установлено, что залитие произошло из помещения

квартиры № _____, которая расположена _____

кровля

указать расположение квартиры по отношению к залитой

Залитие произошло вода

указать вид жидкости, которой произошло залитие

В результате залития _____

подробно зафиксировать последствие залития

1) Жилая комната → потолок следит затеканием 5х10 см
1 Гипсокартон, окраска)
2) Поджил → плита 18 ; стены (вагонка)

При обследовании квартиры № _____, из которой произошло залитие, установлено:



указать неисправность или причину, по которой произошло залитие

Комиссия считает, что компенсация ущерба от залития должна производиться за счет

указывается конкретное лицо с Ф.И.О.


Данный акт будет составлен после окончательного просыхания залитых поверхностей при
условии предоставления доступа в квартиру (помещение).

Члены комиссии:

 Г.В. Верещинский
 В.В. Казюра

С актом ознакомлены и получили представитель сторон

Потерпевшая сторона  Л.Е. Пилеуская

Повторное обследование по выявлению
причин залития будет проводиться
в 14 дневный срок  Козлов В.А.