

Утверждаю
Ведущий инженер ЖЭС-127
В.А. Самохвал



«25» января 2023 г.

г. Минск

АКТ

Комиссия в составе:

Мастера ЖЭС-127 Карлюка А.П.

Мастера ЖЭС-127 Раковой Д.С.

Мастера ЖЭС-127 Малевич Е.В.

составила настоящий акт на предмет обследования дома по адресу: **ул.Н.Орды, 15-90** по вопросу - Вода имеет примесь ржавчины.

В ходе комиссионного обследования было установлено: на момент обследования ХГВС соответствует санитарным нормам, примесей ржавчины нет. Жалоб от других квартир дома по данному вопросу в ЖЭС-127 не поступало.

Члены комиссии

Мастер ЖЭС-127



Карлюк А.П.

Мастер ЖЭС-127



Ракова Д.С.

Мастер ЖЭС-127



Малевич Е.В.