

А К Т

В результате обследования:

« 01 » 02 2023 г.

г. Минск

Комиссия в составе:

Участник №ЖЭ-58 Зеленов Г. Ю.
Мастер Сысоева Н. В.
Ст. мастер Суша О. В.

Произвела обследование по адресу: Рокоссовского, 158-57

В результате обследования установлено: При осмотре
квартиры (2 жилые комнаты), пооб-
рабатанных в результате застоя
по причине течи кровли на
потолке наблюдаются в комнате
 $S = 17 \text{ м}^2$ белые пятна (водоэмус-
сионная окраска), протечка на тем-
ного потолка от воды, черная течь
белые пятна на обоях (виниловые).
В комнате $S = 12 \text{ м}^2$ белые пятна
на потолке вдоль всего периметра
(водоэмуссионная окраска).

Подписи комиссии:

Участ. №ЖЭ-58
Ст. мастер
Мастер



Зеленов Г. Ю.
Суша О. В.
Сысоева Н. В.