

АКТ

г. Минск

« 01 » 02 2023г.

Комиссия в составе:

Ст. мастер Суша О.В.

Мастер № 78-58 Сосова Н.В.

Мастер № 78-58 Кашапов С.В.

Произвела обследование по адресу: Машинная, 269-37

В результате обследования установлено:


Теплоузел работает в автоматическом режиме согласно тепловой графике. Стены прогреваются. Забвено единично.

Температура наружного воздуха составляет + 10°C.

$T_{\text{теп}} = 60^{\circ}\text{C}$   $T_{\text{дрн}} = 54^{\circ}\text{C}$   $T_{\text{нар}} = 44^{\circ}\text{C}$

Подписи комиссии:

Ст. мастер  
Мастер  
Мастер

  
Суша О.В.  
Сосова Н.В.  
Кашапов С.В.

Суша О.В.  
Сосова Н.В.  
Кашапов С.В.