

Акт  
обследования

Комиссия в составе: Начальника ИЖ-97 Куркина Г.А.  
мастера ИЖ-97 Шматова Д.О., мастера ИЖ-97  
Цириков А.П.

по результатам обследования, произведенного  
« 17 » 12 2019 г. составила настоящий акт о следующем:

осмотревшие трубопроводы сис. по  
ГВС жилого дома № 6/4 по ул.  
Ленинградская

При визуальном осмотре установлено:

Специалистами ИЖ-97 "ЖЭУ" счтано  
менее работ по замене участка  
трубопровода ГВС в техническом  
подполье ГВС восстановлена

Комиссия считает:

Гос. ра ГВС восстановлена в  
соотв. с социальным стандартом  
Республики Беларусь и составилась  
50 руб

Комиссия:

Г.А. Куркин Куркина Г.А.  
Д.О. Шматов Шматов Д.О.  
А.П. Цириков Цириков А.П.