

Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно - ремонтно  
эксплуатационное управление Ленинского района г. Могилева»

АКТ

Комиссионного обследования санитарно-технического состояния  
кв. 11 жилого дома 27 по ул. (пр.пер.) Сурганова

«28» 03 2023 г.

Комиссия в составе: начальник ЖЭУ-6 М.А.Титова  
мастер Д.А.Бориков  
мастер А.И. Назарова

Провела обследование санитарно-технического состояния квартиры №  
ж. д. № 27 по ул. Сурганова *дворовой терр.*

На основании обследования, установлено следующее:

Жилой дом \_\_\_\_\_ года постройки, 1 подъездный, 45 квартирный, 9  
этажный, стены панель, кровля русл,  
перекрытия ж/б, благоустроен: холодное и горячее  
водоснабжение ( имеется, не имеется ), канализация (имеется, не имеется),  
отопление центральное ( имеется, не имеется ), газ природный ( имеется, не  
имеется) на улице домик произрастает

дерево д. 40 см  
со слов жильца при порывах  
ветра ветви бьют по стенам  
здания. Дерево находится в  
удовлетворительном состоянии,  
сносу не подлежит.

Заключение: требуется произвести прощиро-  
вание дерева

Жилец дома

Комиссия в составе

М.А. Титова

Д.А.Бориков

А.И. Назарова

Вост -  
(подпись жильца)

Тюстикова е.Н.  
( Ф.И.О.)