

Сморгонский районный выкапачный комитет
КАМУНАЛЬНАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ЖЫЛЛЕВАЯ РАМОНТНА-
ЭКСПЛУАТАЦЫЙНАЯ СЛУЖБА
СМАРГОНСКАГА РАЁНА»
ЖЫЛЛЕВА-ЭКСПЛУАТАЦЫЙНАЯ
СЛУЖБА
вул. Юбілейная, 51, 231042,
г. Сморгонь, Гродзенская вобласць
тал. (01592) 3 84 89
эл.пошта: smorgonzhes@ugkhgrodno.by

Сморгонский районный исполнительный комитет
КОМУНАЛЬНАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЯТІЕ
«ЖЫЛІШНАЯ РЭМОНТНА-
ЭКСПЛУАТАЦЫЙНАЯ СЛУЖБА
СМАРГОНСКАГА РАЁНА»
ЖЫЛІШНА-ЭКСПЛУАТАЦЫЙНАЯ
СЛУЖБА
вул. Юбілейная, 51, 231042,
г. Сморгонь, Гродзенская область
тал. (01592) 3 84 89
эл.почта: smorgonzhes@ugkhgrodno.by

На № _____ ад _____

Коммунальное унитарное предприятие
«Жилищная ремонтно-эксплуатационная служба Сморгонского района»



20__ г.

А К Т
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ФАКТУ ЗАЛИТИЯ КВАРТИРЫ

Комиссия в составе: мастера ЖЭС Зубрицкий В.А.
рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и
сооружений _____ в присутствии

жалеу кв. 13 Ковалевский И.Г.

«19» 06 2023 года выполнила наружный осмотр и
составила настоящий акт об обследовании квартиры № 13 по адресу
д. Коласа 108 на предмет её залития.

В ходе обследования установлено, что залитие произошло «16» 06
2023 года из вышерасположенной квартиры
из вышерасположенной, рядом расположенной квартиры, стояка

инженерных систем, другого источника (нужное указать, конкретизировать).

Причиной залития является _____
указать конкретный дефект, место его обнаружения

Условиями появления протекания явились: _____

Ответственность за залитие квартиры несёт: _____
собственник, наниматель квартиры

Ф.И.О., эксплуатационная организация (нужное указать)

В результате залития квартиры № 13 произошло: прихожая -
на мокрое пятно (вздутие потолка)
наименование помещения, видимые повреждения, их площадь