

АКТ

« 01 » 08 2023г.

г. Минск

Комиссия в составе:

Участники №20-58 Земель И. И.
Мастер Сысоева А. В.
Мастер Киселевич С. В.

Произвела обследование по адресу: Рокоссовского, 140-326, 33

В результате обследования установлено:

Техническое оборудование в
квартирах находится в техничес-
ки исправном состоянии. На
трубах выступают конденсат.

Подписи комиссии:

Участ №20-58
Мастер
Мастер



Земель И. И.
Сысоева А. В.
Киселевич С. В.