

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора-
главный инженер

КУП «ЖКХ № 1

Московского района г. Минска»

Д.И.Капшай

2023 года



АКТ

Комиссия в составе:

Ведущий инженер КУП «ЖКХ № 1 Московского района г.Минска»
А.С.Эйсмонт, инженер 1 кат. КУП «ЖКХ № 1 Московского района
г.Минска» Ю.В.Брель, прораб по общестроительным работам
ООО «Нивелирстрой» П.А.Соловей.

По результатам обследования, произведенного «14» августа 2023г.
составила настоящий акт о следующем:

Жилой дом № 54 по проспекту Г.Правда в г.Минске

В результате обследования установлено следующее:

Согласно проектно-сметной документации в подъезде № 6
подрядной организацией установлена тамбурная дверь на 1 этаже и
выполнено утепление стен тамбура, граничащей с квартирой,
минераловатными плитами толщиной 30 мм – по типу легкой
штукатурной системы.

На момент обследования выявлено, что в двери внизу с правой
стороны имеется повреждение полотна, а именно вмятина от
пластикового короба, который выполнен УП «Белсантехэнерго», а
также зафиксировано, что дверь на длительное время подпирается
жильцами подъезда подручными материалами, что привело к
искривлению полотна.

В связи с вышеизложенным, указанные дефекты не относятся к
гарантийным обязательствам.

Комиссия: _____
_____ А.С. Эйсмонт
_____ Ю.В. Брель
_____ П.А. Соловей

_____ Д.И. Капшай
