

проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов

«02» 11 2023 г.

Объект:

16-квартирный жилой дом

(наименование)

Расположенный по адресу: г. Барановичи, ул. Трайковского, д. 2

(область, район, город, улица, номер дома, корпус)

Представители специализированной организации: контролер испытательной лаборатории КУРЭП "ЖРЭУ г. Барановичи"

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представитель заказчика:

(организация, должность, фамилия, имя и отчество представителя организации или собственника (потребителя газа))

составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния и прочистка дымовых каналов в указанном доме с целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания от газоиспользующего оборудования:

(указывается тип (марка) газоиспользующего оборудования)

а также вентиляционных каналов с целью определения пригодности для обеспечения естественной вентиляции в помещениях.

Проверкой установлено:

1. Объект состоит из:

кухне квартир 8-16

(указываются помещения, в которых находится газоиспользующее оборудование)

2. Состояние дымовых каналов в помещениях:

2.1. Обособленности (необособленности):

2.2. Размеры: 100 мм

2.3. Материал, из которых они изготовлены: кирпич

2.4. Наличие прочистных карманов: нет

2.5. Плотность и обособленность каналов проверена методом:

(указать метод проверки и номер протокола испытаний)

2.6. Неплотность каналов обнаружена в помещениях:

(указать помещения и номер протокола испытаний)

2.7. Проходимость каналов проверена методом:

(указать метод проверки и номер протокола испытаний)

2.8. Непроходимость каналов обнаружена в помещениях:

(указать помещения и номер протокола испытаний)

2.9. Наличие тяги в каналах:

н/в 2 - присутствует
N 460-2023

(указать номер протокола испытаний, значения основных параметров тяги)

тяга в помещениях:

(отсутствует, обратная, неустойчивая)

(указать помещение)

(указать номер протокола испытаний)

3. Состояние вентиляционных каналов:

3.1. Размеры: 140x140 мм

3.2. Материал, из которых они изготовлены: кирпич

3.3. Плотность и обособленность каналов проверена методом:

(указать метод проверки и номер протокола испытаний)

3.4. Неплотность каналов обнаружена в помещениях:

(указать помещения и номер протокола испытаний)

3.5. Проходимость каналов проверена методом:

(указать метод проверки и номер протокола испытаний)

3.6. Непроходимость каналов обнаружена в помещениях:

(указать помещения и номер протокола испытаний)

3.7. Наличие тяги в каналах:

н/в 2 - присутствует
N 460-2023

(указать номер протокола испытаний, значения основных параметров тяги)

тяга в помещениях:

(отсутствует, обратная, неустойчивая)

(указать помещение)

(указать номер протокола испытаний)

Все каналы _____ от строительного мусора, завалов, саж
(очищены или нет)

(указать помещения)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(указать помещения и их пригодность либо непригодность к эксплуатации с указанием причин)

квартиры № 2-приморская

(указать помещения и их пригодность либо непригодность к эксплуатации с указанием причин)

ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательное приложение:

1. Промисел № 400-2025 от 02.11.2023г.

(наименование и номер протокола)

2. _____
(наименование и номер протокола)

3. _____
(наименование и номер протокола)

контролер ИЛ КУРЭП "ЖРЭУ г. Барановичи"

(инициалы, фамилия)

0.74 10.25

(дата получения)

(указывается способ информирования, дата и время)

(дата отметки)

(подпись)

(инициалы, фамилия)