



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В составе комиссии: Глав. инженер ЖЭУ-9 Гавленко С.Н.
мастер ЖЭУ-9 Матвеева Н.А.
контролер ОБК Ткачук Д.В.

по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 98, кв. 27
В квартире на данной номер (09.02.2024г.)
при температуре наружного воздуха 0°, в
комнатах по данному адресу следов
сгоревших и конденсата на стенах не
обнаружено. В нижних углах (зал, спальня)
обнаружена следы неизвестного происхождения
дымной (темного цвета). Весной 2023г. работни-
ками ЖЭУ-9 выполнены работы по армиро-
ванию стекла
Вентиляция (кухня, сан. узел) в исправном
состоянии.

Заявителю предложено обратиться в ЖЭУ-9
при условии погоды (оттепель) для дополни-
тельного обследования

Дата: « 9 » 02 2024 год

Главный инженер ЖЭУ-9

Мастер ЖЭУ № 9

Мастер ЖЭУ № 9

Собственник /наниматель/ кв. № 27

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

АКТ обследования

« 9 » 02 2024 г. Ч. МИН.

г. Бс

Комиссия в составе:

Контролер ДВС Ткачук
Мастер Матвеева НА ✓
г.и.инженер Ладченко СН

проведено обследование здания 50 лет ВЛКСМ 98 к827

(указать адрес)

В результате обследования выявлено:

Всички канали кукла са узел
изготвени от из кукла
Кукла 100% 100% проверка 3000
песенен тага на момент провер
се присъстват канал работни
Сам узел (Тукан) 15x15 проверка
доказателен тага присъстват
Законна В. Д. Вул -

Члены комиссии:

(подпись)

(Ф.И.С.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О)