



Магілёўскі абласны выканаўчы  
камітэт  
Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Магілёўскі  
дамабудаўнічы камбінат»  
(ААТ «Магілёўскі дамабудаўнічы камбінат»)  
зав. Гаражны, 2а, 212003, г. Магілёў  
Тэл. (0222) 76 51 89, факс (0222) 76 53 21  
<http://MogDSK.by> E-mail: [office@mogdsk.by](mailto:office@mogdsk.by)  
р/р ВУ89 АКВВ 3012 0374 4347 6700 0000  
у ААТ «АСБ Беларусбанк»  
ВІСАКВВУ2Х, ОКПО 01279292  
УНП 700190780

Могилевский областной исполнительный  
комитет  
Открытое акционерное общество  
«Могилевский  
домостроительный комбинат»  
(ОАО «Могилевский домостроительный комбинат»)  
пер. Гаражный, 2а, 212003, г. Могилев  
Тел. (0222) 76 51 89, факс (0222) 76 53 21  
<http://MogDSK.by> E-mail: [office@mogdsk.by](mailto:office@mogdsk.by)  
р/с ВУ89 АКВВ 3012 0374 4347 6700 0000  
в ОАО «АСБ Беларусбанк»  
ВІСАКВВУ2Х, ОКПО 01279292,  
УНП 700190780

№ 3218/06 от 06.05. 2024  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю директора  
ГП «УКС г. Могилева»  
Сухареву А.И.

ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» (далее-Общество) в ответ на №1312.2.090424 от 11.04.2024, поступившее через диспетчерскую службу 115 по вопросу ремонта входной двери в подъезд по адресу пр-т Шмидта д.11А сообщает следующее.

При обследовании входной двери в подъезд, установлено, что дефект имеет эксплуатационный характер. Первичная регулировка дверей производится монтажной организацией сразу после установки. При передаче мест общего пользования обслуживающей организации данные дефекты отсутствовали. Дальнейшая регулировка производится потребителем изделия, а именно обслуживающей организацией, и не подлежит устранению в рамках гарантийных обязательств силами Общества.

На основании вышеизложенного, данное обращение снято с контроля ОАО «Могилевский домостроительный комбинат».

Начальник отдела контроля качества

Ю.Н. Мороз