

1338.10.1804 23

АКГ

обследования

г. Кричев

« 18 » 04 20 23

Комиссия в составе:

инженер Лавренко В.И.  
инженер Савин Р.С.  
инженер Савин И.И.

произвела обследование:

по адресу: дер. Красная Буда, ул. Мира, 6

При обследовании установлено, что трескается ригель шахтного  
крюка, а именно заливка верхнего кольца.  
В связи с тем, что заливка выполнена  
с нарушением в доме № 6

Присутствующие:

Лавренко В.И.  
Савин Р.С.  
Савин И.И.  
Павлов В.И.