

1338.3. 190723

АКГ

обследования

г. Кричев

« 13 » 07 20 23

Комиссия в составе:

от. массы	Мазнев	ОВ
масса	Санин	РС
масса	Санин	ВА

произвела обследование:

по адресу: пер. Давыдовский, ул. Ленина, 32

При обследовании установлено, что ввиду в значительном количестве в лабораторном помещении. Требуется ремонт кровли, пола и перегородки. Состояние пола плохое из-за отсутствия ремонта. В связи с этим требуется ремонт пола. В связи с этим требуется ремонт пола.

Присутствующие:

Санин	Мазнев
Санин	РС
Санин	ВА
Мазнев	Мазнев