



## АКТ

обследования

«31» июля 2020 г.

г.Бобруйск

Комиссия в составе: Матвеев МНЧ-13 Рабен Н.В., матвеев-сантехник Сурган В.Е., ин. инженер Белков Е.П.

Проведено обследование жилого помещения, расположенного по адресу: ул. Социалистическая д. 94 кв. 15

В результате обследования установлено: выявлено сухое пятно  
жидкости на потолке в спальне; наличие в  
периметре. Обратившись в МНЧ-13 по данному  
адресу по факту жидкости не поступало.

Причина возникновения нарушений: \_\_\_\_\_

Выводы: \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

(подпись)  
(подпись)  
(подпись)

Рабен Н.В.  
(Ф.И.О.)  
Сурган В.Е.  
(Ф.И.О.)  
Белков Е.П.  
(Ф.И.О.)

Подпись нанимателя/собственника: кв. № \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф.И.О.)