

Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г.Могилева»



«Утверждаю»
Начальник ЖЭУ-6
М.А.Титова

АКТ

Выполненных работ

кв.№ 34 д.№ 1 по ул. (пр.пер.) Сурганова

«30» июня 2020

Комиссия в составе: зам.начальник А.И.Хамянков
мастер Д.А.Бориков
мастер А.И.Михаенкина

Провела обследование санитарно-технического состояния квартиры № подъезд жилого дома № 1 по ул. Сурганова.

На основании обследования установлено следующее:

Жилой дом _____ года постройки, 1 подъездный, 34 квартирный, 2 этажный, стены кирпич, кровля руч., перекрытия т.б., благоустроен: холодное и горячее водоснабжение (имеется, не имеется), канализация (имеется, не имеется), отопление центральное (имеется, не имеется), газ природный (имеется, не имеется)

произведена внешняя уборка подъезда,
дезинфекция

состояние жилья кв 34 уборка не выпол. 4 года

Заключение

подъезд находится в удовлетворительном санитарном состоянии

КОМИССИЯ:

№23 Булохов И.В. Внм
№38 Лецинская ЛМ

А.И.Хамянков
Д.А.Бориков
А.И.Михаенкина

Жилец дома

№12 Матюшина ЛМ
(подпись жильца) (Ф.И.О.)