

АКТ
обследования

«23» 07 2024г.

г. Лида

Комиссия в составе:

Представителей: Инженер ЖЭС№1 Якович А.И.

Мастер ЖЭС№1 Яруничев Р.Е.

РКО Жэ-1 Уаан Г.В

произвела обследование по адресу: г. Лида, ул. Мамежова д. 19/1

Комиссией при осмотре установлено:

проведено обследование, водя паровода №1 обнаружена
скалывка.

Выводы и предложения комиссии:

Требуется устранить скалывку водя паровода №1

Члены комиссии



А.И. Якович

Р.Е. Яруничев

Г.В. Уаан