

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь

КУП «ЖРЭС Сморгонского района»

АКТ

Обследования жилого помещения

«23» июля 2024 г.

г.Сморгонь

Комиссия в составе: Мастера ЖЭС Ганье А.Я. сантехника Гапцар В.А.

Составила акт в том, что при обследовании квартиры № 40 дома № 51 по улице Кутузова

Установлено следующее :

балкон: течь прилегающая кровля балкона;

Комиссия:

Мастер ЖЭС

Плотник

жилец кв

Ганье А.Я.

Малковский В.П.

Нибисек Е.В.