

# ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (не оказанию) ЖЭС, оказанию ЖЭС с недостатками

Регистрационная карточка № \_\_\_\_\_ от « 20 » 07 2024 г.

по обращению граждан в диспетчерскую КУП «ЖРЭС Сморгонского района»

Заявитель, Ф.И.О, телефон Мякунович Н.В.

Адрес места жительства Инджонербера 12-61

Вид работ/неисправность Соборная плита, крыльцо

Дата и время выдачи карточки и наличие в них несог.

В результате обследования установлено, что ЖЭС «Западный» оказана:

☒ В полном объеме ☐ С недостатками ☐ В неполном объеме ☐ Не оказана

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме, не предоставления:

Проведенные работы: Реставрация фасада

Новый статус заявки:

☐ Проведено обследование начаты работы ☐ Проведено обследование, заявителю указано закупить материалы ☐ Передано в план текущего ремонта ☒ Заявка выполнена

Дата и время выполнения: 23.03.24

Исполнитель / представитель исполнителя: С.М.

(подпись, Ф.И.О.)

☐ отлично ☐ хорошо ☐ удовлетворительно ☐ неудовлетворительно

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель Мякунович Н.В.

(подпись)

(Ф.И.О., заявителя)