

## Акт обследования

Комиссия в составе: Начальника ЖЭС № 97 Кирпичник Т.А., мастера ЖЭС № 97 Попова В.И. мастера Целиковца Н.П.

по результатам обследования, произведенного «16» 09 2020г. составила настоящий акт.

Произведено обследование: 20-го этажа жилого дома №6к4 по ул. Леси Украинки по вопросу отсутствия дверного полотна

При визуальном осмотре установлено:

Что отсутствует дверное полотно между лифтовым холлом и переходным балконом. Причина отсутствия - акт вандального характера.

Комиссия считает:

Требуется установить дверное полотно размерами 48х200 см.

Комиссия:

Начальника

Мастер

Мастер



Т. А. Кирпичник

В. И. Попов

Н. П. Целиковец