

## Акт обследования

Комиссия в составе: Начальника ЖЭС № 97 Кирпичник Т.А.,  
мастера ЖЭС № 97 Попова В.И. мастера Семенюка А.Г.

по результатам обследования, произведенного «10» 09 2020г.  
составила настоящий акт.

Произведено обследование: Проверка работы системы  
горячего водоснабжения на территории ЖЭСа № 97, п. 4,  
ул. Советская, д. 3, р. 6/2, Орловская № 4,  
пр. Победы № 1

При визуальном осмотре установлено:

Вотмечены работы по уходу за воздухом  
и системой горячего водоснабжения  
горячее водоснабжение восстановлено.

Комиссия считает:

Система горячего водоснабжения на  
участке п. 4, ул. Советская, д. 3, р. 6/2,  
Орловская № 4, пр. Победы № 1

Комиссия:

Начальника

Мастер

Мастер

Т. А. Кирпичник

В. И. Попов

А.Г. Семенюк