

Коммунальное унитарное предприятие  
«Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление  
Ленинского района г.Могилева»



АКТ

Комиссионного обследования

кв. № 59 д. № 30 по ул. (пр. пер.) Орловского

«06» 09 2024 г.

№ 2654.2, 280824

Комиссия в составе:

Ст. мастер Михаенкина А.И.

Мастер Довыденко Е.С.

Мастер Алантьева А.Д.

Провела обследование санитарно-технического состояния квартиры № \_\_\_\_\_ жилого дома № \_\_\_\_\_ по ул. \_\_\_\_\_.

На основании обследования установлено следующее:

Жилой дом \_\_\_\_\_ года постройки, \_\_\_\_\_ подъездный, \_\_\_\_\_ квартирный, \_\_\_\_\_ этажный, стены \_\_\_\_\_, кровля \_\_\_\_\_, перекрытия \_\_\_\_\_, благоустроен: холодное и горячее водоснабжение (имеется, не имеется), канализация (имеется, не имеется), отопление центральное (имеется, не имеется), газ природный (имеется, не имеется) после выпадения обильных осадков вода с дороги уходит в течение получаса - часа.

Заключение

Безопасности в проезде не имеется

КОМИССИЯ:

Михаенкина А.И.  
Довыденко Е.С.  
Алантьева А.Д.

Жилец дома

кв 59 нет дома  
кв 4 Жилищник А.Т.  
кв 6 ЖЭУ- Жданок В.Е.

(подпись жильца) (Ф.И.О.)